

Fotodokumentation, Anlage 1 zur Begründung Bestandsaufnahme 06/2023



Abb. 1: Ruine an der nördlichen Plangebietsgrenze



Abb. 2: Uferstraße und Wohnnutzung an der nördlichen Plangebietsgrenze



Abb. 3: teilversiegelte Uferstraße, Baumreihe und Heckenstruktur; Blickrichtung nach Süden



Abb. 4: Blickrichtung nach Norden über die östliche Ergänzungsfläche, Intensivacker



Abb. 5 und 6: Blick in die Landschaft Richtung Osten



Abb. 7 und 8: Wohnbebauung am südlichen Plangebietsrand; Uferstraße Nr. 21; Blickrichtung nach Norden



Abb. 9: Blickrichtung nach Norden über die westliche Ergänzungsfläche, Grünlandbrache



Abb. 10: Gebäuderuinen an der nördlichen Plangeietsgrenze



Abb. 11 und 12: Blickrichtung nach Norden über die westliche Ergänzungsfläche; im Hintergrund die prägende Gehölzstruktur als Grenze zum Landschaftsraum