

**Anlage 10:** Zusammenstellung der vorhandenen Unterlagen der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zum Altstandort "Zentralumspannwerk Ragow" (ALBOKAT-Nr. 0118661036)

ALBOKAT-Nr. 0118661036

Bezeichnung: Altstandort „Zentralumspannwerk Ragow“

ALBOKAT-Nr.	Ort/Ortsteil	Bezeichnung AA/AS	Nomenklatur UABB LK OSL	Bezeichnung/Titel des Gutachtens	Datum	Firma
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/1	Historische Erkundung	Aug 1991	Lahmeyer International GmbH, Frankfurt
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/2	Sanierungsplan	Mai 1993	IfK Ingenieurunternehmen für Kraftwerks-, Energie- und Umwelttechnik GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/3	orientierende Altlastenerkundung	Jun 1993	Lahmeyer International GmbH, Frankfurt
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/4	Bericht: Baubegleitung an den Objekten S 110 und S 80	Feb 1994	IfK Ingenieurunternehmen für Kraftwerks-, Energie- und Umwelttechnik GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/5	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Jul 1995	IfK Ingenieurunternehmen für Kraftwerks-, Energie- und Umwelttechnik GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/6	Sanierungsplan für die Baumaßnahmen Trafobänke 403/404 1995/96	Sep 1995	IfK Ingenieurunternehmen für Kraftwerks-, Energie- und Umwelttechnik GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/7	Zwischenbericht: Baubegleitende Sanierungsüberwachung während der Ableitwannensanierung - Trafopol 403 R	Mrz 1996	IfK Ingenieurunternehmen für Kraftwerks-, Energie- und Umwelttechnik GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/8	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Dez 1998	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/9	2. Zwischenbericht: Baubegleitende Sanierungsüberwachung während der Ableitwannensanierung - Trafopol 404 T	Dez 1998	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/10	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Okt 1999	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/11	Abschlußbericht: Baubegleitende Sanierungsüberwachung während der Ableitwannensanierung - Trafobank 403/404	Jul 2000	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/12	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Nov 2000	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/13	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Okt 2001	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/14	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Jun 2002	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/15	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Okt 2002	VEAG PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/16	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Nov 2004	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/17	Bericht: Beprobung und Entsorgungskonzept für den Rückbau zum geplanten Neubau Trinkwasserleitung	Okt 2005	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/18	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Feb 2007	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/19	Abschlußbericht: Baubegleitende Sanierungsüberwachung am Druckluftgebäude	Jul 2007	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/20	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Dez 2008	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/21	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Dez 2010	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/22	Sanierungsplan Rückbau UW Ragow	Nov 2010	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/23	Bericht: Grundwasseruntersuchung	Sep 2012	Vattenfall Europe PowerConsult GmbH, Vetschau
118661036	Ragow	Zentralumspannwerk	136/24	RV Altlasten und Rückbau, Bodenuntersuchung Teilfläche	Dez 2022	Arcadis Germany GmbH